



**PROVINCIA
DI PARMA**

**Servizio
Viabilità e Infrastrutture**

Viale Martiri
della Libertà n.15
43123 Parma
Tel. 0521 931627
Fax 0521 931717

e-mail segr_viab@provincia.parma.it

www.provincia.parma.it

Prot. n. 30731
del 30/10/2023

AI SEGRETARIO GENERALE
DOTT. LUIGI TERRIZZI

ALL'UFFICIO STAMPA

AI SEGRETARIO GENERALE
DOTT. LUIGI TERRIZZI

AI RESPONSABILE MANUTENZIONE STRADE
Geom. ANTONIO MESTI

ALL'ASSISTENTE STRADALE
Al Sig. ALDO GIANELLI

AI DIRIGENTE CORPO di POLIZIA PROVINCIALE

Alla PREFETTURA di PARMA

Alla QUESTURA di PARMA

AI COMANDO POLIZIA STRADALE di PARMA

AI COMANDO PROV.LE CARABINIERI di PARMA

AI COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO di PARMA

AI COMANDO CORPO FORESTALE di PARMA

Alla DIREZIONE "PARMA SOCCORSO"

AI SINDACO del COMUNE di CALESTANO

AI SINDACO del COMUNE di BERCETO

AI SINDACO del COMUNE di SALA BAGANZA

AI SINDACO del COMUNE di FELINO

AI COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI di BORGO VAL di TARO

Alla STAZIONE CARABINIERI di CALESTANO

Alla STAZIONE CARABINIERI di BERCETO

Alla STAZIONE CARABINIERI di SALA BAGANZA

ALLA POLIZIA LOCALE UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE
Pec: protocollo@postacert.uniuonepedemontana.pr.it

Alla POLIZIA MUNICIPALE DI CALESTANO
Pec: protocollo@postacert.comune.calestano.pr.it

Alla PUBBLICA ASSISTENZA di COLLECCHIO, SALA BAGANZA e FELINO

Alla CRI di BERCETO

Alla PUBBLICA ASSISTENZA di CALESTANO

AI DISTACCAMENTO VIGILI del FUOCO Volontari di BORGIO VAL di TARO

ALL'AUTOMOBILE CLUB ITALIANO

OGGETTO: **STRADA PROVINCIALE N. 15 DI CALESTANO e CALESTANO-BERCETO**

Interruzione del transito a tutti i mezzi e le persone al Km 26+700 circa in loc. Ponte di Armorano nel comune di Calestano a causa di movimento franoso con caduta massi dalla parete rocciosa di monte a decorrere dal giorno **30 Ottobre 2023** e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza della transitabilità.

Si invia per conoscenza e per l'esecuzione dell'ORDINANZA relativa a quanto sopra.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Gianpaolo Monteverdi



Prot. n.
del

OGGETTO: STRADA PROVINCIALE N. 15 DI CALESTANO e CALESTANO-BERCETO

Interruzione del transito a tutti i mezzi e le persone al Km 26+700 circa in loc. Ponte di Armorano nel comune di Calestano a causa di movimento franoso con caduta massi dalla parete rocciosa di monte a decorrere dal giorno **30 Ottobre 2023** e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza della transitabilità.

ORDINANZA STRADALE N° 64/2023.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
DELEGATO DAL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PARMA

VISTI:

gli Artt. 5 e 6 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i;
il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada - D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i;

PREMESSO:

che in data 28/10/2023 sulla SP. n. 15 di Calestano e Calestano-Berceto al Km 26+700 circa in loc. Ponte di Armorano si è verificato il distacco di materiale roccioso dal versante di monte strada che ha invaso la carreggiata stradale;

che tale evento ha determinato anche il collassamento del banchettone stradale di valle e le relative barriere di sicurezza

CONSIDERATO:

che sulla SP. n. 15 di Calestano e Calestano-Berceto al Km 26+700 circa in loc. Ponte di Armorano occorre intervenire sul versante a monte strada per ripristinare le condizioni di sicurezza della transitabilità tramite il ripristino delle barriere paramassi esistenti;

che a decorrere dal giorno 28/10/2023 il transito risulta interrotto;

che la deviazione obbligatoria del traffico avverrà utilizzando la S.S. 62 DELLA CISA.

ORDINA

Interruzione del transito a tutti i mezzi e le persone al Km 26+700 circa in loc. Ponte di Armorano nel comune di Calestano a causa di movimento franoso con caduta massi dalla parete rocciosa di monte a decorrere dal giorno **30 Ottobre 2023** e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza della transitabilità.

La deviazione obbligatoria del traffico avverrà utilizzando la S.S. 62 DELLA CISA.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico a cura di questa Amministrazione mediante invio alla stampa locale e pubblicazione sul sito web dell'Ente.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Gianpaolo Monteverdi